

## ..... NS080 MECHANISMUS MOTOROVÉHO OVLÁDÁNÍ

| Typ mechanismu       | Schéma zapojení                                                                    | Napájení motoru                                         | Napájení ovládání                      | Napájení topení          | Úhel otáčení | Směr otáčení          | Rychlost mechanismu | Typ konstrukce                                                   | Barva skříně          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NS080                | -3012                                                                              | /0                                                      | 1                                      | 9/                       | /192         | /P                    | /7                  | /00                                                              | /S                    |
| Motor, rotační pohyb | XXXX – schéma zapojení je nastaveno a potvrzeno zákazníkem před zadáním objednávky | 0 – 3f 400VAC<br>1 – 220VDC<br>3 – 110VDC<br>9 – 230VAC | 1 – 220VDC<br>3 – 110VDC<br>9 – 230VAC | 9 – 230VAC<br>1 – 220VDC | 192°         | L – levý<br>P – pravý | 16 sekund           | 00 – standard<br>XX – další typy vyžadují individuální upřesnění | Z – žlutá<br>S – šedá |
|                      |                                                                                    |                                                         |                                        |                          | 125°         |                       | 11 sekund           |                                                                  |                       |
|                      |                                                                                    |                                                         |                                        |                          |              |                       |                     |                                                                  |                       |

### Příklad: NS080-3012/019/192/P/7/00/S

Pohon motoru – schéma zapojení (nastaveno a potvrzeno ve fázi zadání objednávky), motor 3f 400 VAC, řídicí a blokovací cívka 220 VDC, ohříváč 230 VAC, úhel otáčení 192°, pravý směr, doba provozu 7 s. (Parametry jsou určeny typem zařízení, ke kterému je připojeno), šedá skříň.

Při zadávání objednávky je navíc nutné určit vzdálenost mezi odpojovačem a ovládacím mechanismem.